

Správný výběr:

Při výběru doplňkových textilních oděvů je důležité vybrat si správnou velikost a střih.

Údržba:

Pro dosažení dlouhé životnosti a správné funkčnosti výrobku, je třeba věnovat zvýšenou pozornost jeho ošetřování a dodržovat výrobcem stanovené pokyny.

- Ohleduplný prací program.
- Jemný tekutý prací prostředek.
- Žádná aviváž.
- Maximální teplota praní 30°C, důkladně vymáchat a opatrně vyždímat.
- Případné zipy a suché zipy před praním zavřít a zalepit.
- Nikdy nežehlit.
- Nesušit v sušičce ani na topení.
- Nesušit na přímém slunci.
- Chemicky nečistit.

Skladování:

- Výrobky skladujte v suché a dobře větrané místnosti.
- Dodržte dostatečnou vzdálenost od tepelných zdrojů.
- Skladujte mimo dosah slunečních paprsků.

UPOZORNĚNÍ

Jízda na motocyklu není aktivita bez rizika, může dojít ke zranění, nebo dokonce ke smrti. Abyste zmírnili toto riziko, vždy používejte při jízdě na motocyklu ochrannou výstroj. Motocyklista je osobně zodpovědný za nošení a údržbu této ochranné výstroje. Jestliže dojde k poškození ochranné výstroje je nutno, v zájmu zachování požadovaných vlastností, tuto výstroj odborně opravit, nebo ve většině případů vyměnit za nové. Naše firma nenese žádnou zodpovědnost za škody, zranění a smrt při provozování aktivit, i spojených s užíváním jakékoliv ochranné výstroje.